Impressió de

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Isletas Autopista CODI **RESUM**

UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

PREU

0,97

0,15

0,60

1.115,00

1.115,00

1.115,00

1.115.00

500,00

67,00 28,00 520,00 **IMPORT**

1.081,55

167.25

669,00

01 **OBRA CIVIL**

01.00 m² Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios manuales, mediante herramientas manuales de corte.

Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios manuales. Incluso p/p de troceado y apilado para facilitar su posterior carga (no incluida en este precio), en función de las condiciones de transporte, y protección de los árboles o plantas que se han de conservar.

Incluye: Preparación de la superficie de trabajo. Desbroce del terreno. Troceado y apilado de los materiales de desbroce.

Isleta 1	500	500,00
Isleta 2	67	67,00
Isleta 3	28	28,00
Isleta 4	520	520,00

01.01 m² Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con medios manuales.

Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce previamente troceados y apilados, con medios manuales. Incluye: Retirada y carga de los materiales de desbroce.

Isleta 1	500	500,00
Isleta 2	67	67,00
Isleta 3	28	28,00
Isleta 4	520	520,00

01.02 Arado del terreno, con medios mecánicos, alcanzando una profundidad de hasta 25 cm.

Arado del terreno con medios mecánicos, alcanzando una profundidad de hasta 25 cm.

Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección del terreno.

Isleta 1	500	500,00
Isleta 2	67	67,00
Isleta 3	28	28,00
Isleta 4	520	520,00

01.03 m² Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento de 0,06 kg/m², estiércol tratado con

Suministro de abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento de 0,06 kg/m², estiércol tratado con un rendimiento de 6 kg/m² y turba cribada con un rendimiento de 0,001 l/m², extendido con medios manuales y mecánicos, mediante dumper autocargable y posterior volteado del terreno mediante motocultor, hasta conseguir su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Incluso p/p de recogida y carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos. Incluye: Extendido de los productos de abono sobre el terreno. Volteado del terreno. Carga a camión o contenedor de los restos.

Isleta 1	500	500,00
Isleta 2	67	67,00
Isleta 3	28	28,00
Isleta 4	520	520,00

01.04 m2 Malla Antihierba

Suministro e instalación	n de malla antihierba.	
Isleta 1	500	
Isleta 2	67	
Isleta 3	28	
Iclota 4	520	

1.115,00 3,38

2.16



431494420 17/09/2018 3.768,70

2,408,40

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Isletas A CODI	RESUM	UTSLONGITUTAMPLADAALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05	m3 Corteza de pino				
	Suministro e instalació	on de corteza de pino.			
	Isleta 1	500 0,05	25,00		
	Isleta 2	7 0,05	0,35		
	Isleta 3 Isleta 4	3 0,05 520 0,05	0,15 26,00		
		_	51,50	67,61	3.481,92
01.06	m Tubería de riego por negro, de 40 mm de	r goteo formada por tubo de polietileno, color			
	_	ón de tubería de riego por goteo, formada por			
		40 mm de diámetro DE pe db DE 6 ATM.			
		rios de conexión. Totalmente montada,			
	conexionada y probad				
		razado. Colocación de la tubería.			
	Isletas	522	522,00		
			522,00	3,36	1.753,92
01.07		ónico para riego automático de 1 estación.			
		ón de programador electrónico para riego			
		Bird WP1 o similar, de una estación, incluida			
	Incluye válvula de esfe	ntalmente montado, probado y conexionado.			
	incluye valvula de esic	51 a.			
	Isleta 1	1	1,00		
	Isleta 4	1	1,00		
01.08	Ud Arqueta de PVC de 4	10×40	2,00	246,71	493,42
	-	rada, de PVC, para ubicación de programador			
	de riego.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Isleta 1	1	1,00		
	Isleta 4	1	1,00		
01.09	m Limpieza mecánica o	de bordillo	2,00	127,56	255,12
		bordillo en estado de conservación regular,			
		de lanza de agua a presión a diferentes			
	-	· .			
		ente o vapor de agua), y de un humectante y			
	_	a disolver la suciedad superficial. Incluso p/p			
	de pruebas previas ne	cesarias para ajustar los parámetros de la			
	limpieza y evitar daños	s en los materiales, transporte, montaje y			
	desmontaje de equipo	; eliminación de los detritus acumulados en			
	las zonas inferiores co				
		paración del equipo. Realización de pruebas			
		ámetros de limpieza. Aplicación mecánica del			
		nza de agua. Desmontaje del equipo.			
	Limpieza de la superfic	, , ,			
	Limpieza de la superiid	cie soporte.			
	Isleta 1	122,00	122,00		
	Isleta 2 Isleta 3	45,00 26,00	45,00 26,00		
	isieta 5			2.02	750.40
			193,00	3,93	758,49
02	TOTAL 01 JARDINERIA			1	.4.837,77
02.00	Ud Punica granatum				
		n de Punica granatum de 60/80 cm de altura			
	en contenedor				
	Isleta 1	4	4,00		
	Isleta 4	4	4,00		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Isletas A	utopista RESUM	UTSLONGITUTAMPLADAAL	.ÇADAQUANTITAT	PREU	IMPORT
			8,00	16,75	134,00
02.01		e Lantana camara de floración amarilla cm de altura en contenedor	en		
	Isleta 1 Isleta 4	10 24	10,00 24,00		
			34,00	11,86	403,24
02.02	Ud Santolina chamaecypar Suministro y plantación d contendor de 1 L	issus le Santolina chamaecyparissus en			
	Isleta 1	30	30,00		
	Isleta 2	20	20,00		
	Isleta 3	30	30,00		
	Isleta 4	60	60,00		
			140,00	6,35	889,00
02.03	Suministro y plantación de contenedor de 1L.	e Rosmarinus officinalis postratus en			
	Isleta 1	30	30,00		
	Isleta 2	20	20,00		
	Isleta 4	40	40,00		
			90,00	6,35	571,50
	TOTAL 02			_	1.997,74
03	SEGURIDAD Y SALUD				
	TOTAL 03				500,00
	TOTAL				17.335,51

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Isletas Autopista CODI RESUM

UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

PREU

IMPORT