




CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CERRAMIENTO DE LA FINCA PÚBLICA GALATZÓ

ANEXO I


INFORMACIÓN GRÁFICA



— Instalación rejilla

Barrera
rústica

0 20 40 80 Meters



Ratxo

Pi

Se

142.83

Se

Se

Torrent

Barrera
rústica

Se

136

Pi

Pi

Fru

Fru

Am

Am

Fru

— Instalación rejilla

0 20 40 80 Meters

FOTOGRAFÍAS




Foto 1. Vista del inicio del camino




Foto 2. Detalles del paso del torrente



Foto 3. Entrada camino Sa Font Nova: ubicaci3n de la instalaci3n de las dos columnas y barrera rústica de ullastre




Foto 4. Detalle del ámbito de actuaci3n




Foto 5. Detalle camino en el paso del segundo torrente




Foto 6. Vista de la parte final del camino, llegando al aparcamiento




Foto 7. Detalle de la instalación en la zona del aparcamiento




Foto 8. Detalles del cercado instalado en el aparcamiento