

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
288	Graner del Deume de Son Sastre	Etnológico/Graner delme
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
288		Abandonado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
288. Granero		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable

2. Documentación fotográfica



Descripción: Cubierta por aproximación de hiladas desde el exterior.



Descripción: Vista lateral.



Descripción: Vista general del granero




Descripción: Puerta adintelada.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



— Area de respeto y control del conjunto
— Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 459692.25; Y: 4381694.7

Ubicación

En una ladera, a escasos metros de una importante zona marjada, en el interior.

calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Pino, brezo y romero.

Recursos hídricos

A 200 metros está el torrente del Barranc de s'Estret.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catalogo de Bienes

5. Marco cronológico

Medieval (1229-1500), Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de un granero para almacenar productos (Trigo). En época medieval esta estructura aparece toponímicamente vinculada al cobro y almacenamiento del diezmo por parte del obispo de Barcelona, este yacimiento pudo centralizar los impuestos de la zona de Valldurgent y Son Boronat.

7. Visibilidad desde el conjunto

Visibilidad reducida a los terrenos agrícolas y montes circundantes, posible ocultación intencionada

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Se trata de una estructura, en forma de caseta, de dimensiones medias ubicada en un cruce de caminos entre los términos municipales que lindan con Calviá al norte (Puigpunyent) y al este (Palma), en una zona llana cerca de territorios de explotación agrícola de secano. Parece ser, por la toponimia, que este yacimiento se destinó al almacenamiento de víveres.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad288. Granero

Se trata de una estructura rectangular de 4.2 m. de longitud y 4 m. de anchura externa. El espacio interior, sin compartimentar, tiene una longitud de 2.75 m. y 2 de anchura y 1.75 m. de altura. Los muros, medidos en el espacio visible de la puerta, presentan un grosor medio de 0.55 m. La entrada principal al granero está centrada en la cara sur y tiene una altura (flecha) de 1.25 m. y un ancho (luz) de 0.7 m. La profundidad (Liindar) es de 0.55 m. La puerta de ingreso, rectangular, está culminada por un dintel monolítico horizontal formado por una losa calcárea viva muy retocada y tiene jambas compuestas por varias piedras del mismo material. No se observan vanos o ventanas que comuniquen el interior con el exterior sólo la puerta. El alzado del muro está formado por muros de paramento simple que conforman una pared vertical a plomo. Éstos están constituidos por piedra vista realizada en verd en paredado rústico con junta en relieve formada por cemento, cal y arena en una proporción piedra-mortero de 70-30%. Las piedras que conforman la pared donde tamaño mediano de tipo viva y vidrenca, avellanada y trabajada colocadas de cara. La pared (alzado) no presenta revestimientos externos e internos ni algún tipo de accesorio asociado (Ponedors, fermadors, etc.). En general el conjunto está bien conservado (50-90%). La cubierta está realizada según la técnica de aproximación de hiladas, formando en el interior una falsa bóveda a partir de losas de piedras hincadas de fil. La cubierta presenta un derrumbe en su parte posterior. La piedra de la cubierta es piedra viva avellanada vidrenca retocada de tamaño mediano. La cubierta, salvo el derrumbe documentado, está bien conservada (50-90% configuración y materiales). El interior de la estructura no presenta ningún tipo de pavimento y el suelo está compuesto por tierra y abundante materia vegetal.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
288	5 sobre 5 (Con cubierta)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4.5
Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
Grado de conservación del conjunto			
Grado de identificación de las estructuras		Grado de Conservación del Conjunto	
1 sobre 5 (1 estructura indetificada)		2,75	

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

-Vegetación: Desestabilización de estructuras y disminución de visibilidad.

- Erosión por pendiente e hídricos.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
5 sobre 5 (Con cubierta)	1 sobre 5 (1 estructura indetificada)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2.)	2,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

4 sobre 5 (sendero 2 m.)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

1 (sin adecuar)

Tiempo desde la via pública en vehículo

4 sobre 5 (20-10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

3 sobre 5 (1 h- 30 min)

Media del Acceso del Conjunto

3,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

2,33+2+1+3,2+0+0/6= 1,4 Ponderado 36,37%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza vegetal
Consolidación-restauración
Mantenimiento

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización
Accesos
Trípticos/paneles

Priorización de las actividades

Catálogo de bienes a proteger